公開実用 昭和57-

205056









(4.700円)

実用新案登録願(2) 後記号なし

昭和

56.6.24 年 月

M

特許庁長官殿

1. 考案の名称

2.考

3. 実用新案登録出額人 東京都武藏野市中町2丁目9番32号 横河電機製作所 (670) 株式会社 代表者 取締役社長

人 理 4.代

東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 横河電機製作所内 郵便番号 180 TEL (大代) (0422)(54)1111/

(6692) 弁理士

小 沢 信

5. 添附書類目録

ノ (2) 図

一 (3) 顧書副本

ノ(4) 委任状(写)

1 通 1 通

56 093430

(同日日本出しの実用新客登録順) 64 (ロ)に添けした。(国を提用する) 64 20よのよる 方式

1 通

1. 考案の名称

恒温形ガス分析装置

2. 実用新紫登録請求の範囲

3. 考案の詳細な説明

本考案は検出部本体及びその周辺のサンプル流路を恒温化したガス分析装置に関する。

第1凶は、軟盤化炉、浸炭壁化炉等の炉内ガス 成分、例えば、 NH3, CO2 等を測定する装置の構成 説明凶である。図において、1は炉、2は赤外線 ガス分析計の検出器本体3を収納ケース4に収納 し、炉1の近傍に設置される分析の検出部である。 サンプルは、サンブル採取箇所に連通するサンプ





641

ル採取流路 5 、継手ブロック 6 及び管路 7 を介して測定セルに導入され、管路 8 、継手ブロック 9 及びサンプル排出流路 10 を介して排出されるようになっている。

とのよりな測定装置において、サンプル中の水 分、又は、高沸点成分が液化、又は、固化したり、 炭酸アンモニウム (NH₄)₂CO₃·H₂O の結晶が析出し たりして、サンプル流路が閉塞しないように、全 てのサンプル流路を恒温化する必要がある。した がって、一般に、サンプル採取旅路 5 及びサンプ ル排出流路10にスチームトレース33を施し、検出 器本体を所定温度に保持する温度制御系を具備す ると共に、収納ケース2を断熱材で構成すること **が考えられる。しかし、上記手段を構じても、管** 路7及び8が検出器本体3より低い温度になって トラブルを生じる可能性が大きい。又、これらの 管路に保益手段を構じようにも、ケース内が狭く、 しかも、複雑な構成になるため困難である。又、 検出器本体3の温度を高めるようにも、検出器本 体3を構成する部品、例えば、マイクロホンが温

度に対して弱く、構成部品による制約があって、 設定温度を高くできない。これら、諸々の理由が あって、軟盤化炉、浸炭盤化炉等の NH₃, CO₂ 等を 測定する装置に、未だ信頼のおけるものが実用化 されていない。

本考案は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、検出器本体及びその周辺のサンプル流路を恒温化するために、検出器本体及び継手プロック夫々を所定の温度に保持する温度制御系を具備したガス分析装置を提供するにある、

即ち、本考案による恒温形ガス分析装置は、サンプル採取流路と検出器本体のサンプル流入口を連通・連手では、サンプル流路を中継する継手では、サンプル流路を中継する経手では、前記各様手では、からを対して、が、の温度に保持する温度制御手段とで構成される。

以下、図面を参照し本考案について説明する。 第2図は、本考案の一実施例によるガス分析装

205056

世の構成説明凶である。凶において、第1凶と同 一符号は同一意味で用いられているので、ととで の説明を省略する。11 はサンプル流入口12 及びサ ンプル流出口13を有し、サンプルが潰たされてい る 御定セル、14 は室内に特定ガスが密封されてい る基準セル、15は凹面鏡16及び金属製の蓋17から 成るミラーブロック、18は凹面鏡19及び金属製の 董20から成るミラーブロックである。 測定セル11 と基準セル14は平行に設置され、ミラーブロック 15及び18と一体化されている。21 は凹面鏡16 の焦 点近傍に設置される光源、22は凹面鏡9の焦点近 傍に設置されるサーミスタポロメータから成るセ ンサ、 23 はモータ24によって定速回転をする回 転セクタである。光源21 から凹面鏡16 に投光され た光は、平行光線となって測定セル11 及び基準セ ル14を透過してセンサ22 に到達するようになって **おり、この到達光は回転セクタ23 による断続光で** ある。25 はミラーブロック15 及び18 に接触し、一 体化される熱伝導度の大きい部材から成るペース、 26 はベース25 に設置される温度センサ、27 はベー

ス25 に接触して一体化されるヒータである。温度 センサ26、ヒータ27及び調節部(図示せず)で温 度制御系が構成されている。尚、この温度制御系 の設定温度は約62°Cである。28は継手ブロック 6 及び9に一体化される金属ブロック、29は収納ケ ース4 ブロック28 の間に介在する断熱シート、30 はプロック28 に一体化される正特性サーミスタ(ポジスター:商品名)から成るヒータである。ポ ジスター30は、所定の温度(約62°C)で抵抗値が 急変する特性のものが選ばれており、これと電源 (図示せず)から成る温度制御系が構成されてい る。尚、継手ブロック6及び9はサンプル流入口 12及びサンプル流出口13の近傍に配設され、管路 7 及び 8 が最短距離となるように考慮されている。 31は検出器本体31を覆り断熱カバー、32は検出器 本体を駆動する回路、信号変換回路、温度制御系 を構成する回路等から成る電気回路である。

このようなガス分析装置において、検出器本体 3 は、温度センサ26、ヒータ27 等から成る温度制 御系によって所定の温度に制御される。又、継手

205056

ブロック6及び9も、ヒータ30、電源等から成る 温度制御系によって所定の温度に制御される。-方、管路 7 及び 8 の温度は、ベース 25 及びプロッ ク28 の近傍にあり、かつ、その一部を接触させて いるので、ペース25、プロック28等の温度によっ て規制される。即ち、検出器本体3、又は、継手 ブロック6、9とほぼ同一温度に保持される。し かも、各制御対象が断熱カバー31で覆われ、かつ、 ブロック28が断熱シート29を介在して設置されて いるので、各温度制御系にかける熱的外乱要因が 遮断され、各温度制御系は安定した動作を行う。 このため、断熱カバー31及び収納ケース4で形成 される空間は恒温室となる。したがって、検出器 本体3及びその周辺のサンプル流路は恒温化され、 サンプルの液化等によるトラブルを防ぐことがで きる。

尚、本考案は必ずしも断熱カバー31及び断熱シートを必要としない。これらの要素によって、検出器本体 5 及びその周辺のサンブル流路の恒温は、より精度良く得られるが、上記各要素がない場合

でも実用上障害にならないことが確認されている。 又、本考案は、各温度制御系の構成を限定する ものではなく、公知の他の方式による制御系を構 成してもよい。

以上、詳しく説明したように、本考案の恒温化ガス分析装置によれば、検出器本体及び継手プロック夫々を所定の温度に保持する温度制御系を具備しているので、検出器本体及びその周辺のサンプル流路を恒温化することができ、サンブルの液化等によるトラブルを防ぐことができる。


4. 図面の簡単な説明


第1 図は、軟盤化炉の炉内ガス分析装置の構成 説明図、第2 図は、本考案の一実施例による恒盤 化ガス分析装置の構成説明図である。

3 …検出器本体、 4 …収納ケース、 5 …サンプル採取施路、 6 及び 9 …継手ブロック、 7 及び 8 … 管路、 10 …サンプル排出流路、 12 …サンプル液入口、 13 …サンプル流出口、 25 …ベース、 26 … 温度センサ、 27 …ヒータ、 28 …ブロック、 29 …断熱シート、 30 …ヒータ(ポジスタ …商品名)、 31 …

断船カバー、33 … スチームトレース。

代理 人 并理士 小沢 信助







6. 前記以外の考案者

考 案 者 東京都武廠野市中町2丁目9番32号 株式会社 横河電機製作所內

セック サード 前田 裏 人

650

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.